

INFORME DE EVALUACIÓN (EVALUATION REPORT)

METALTEST, S.L.

En las localizaciones de:

(In the facilities of)

P.I. del Circuit
C/Mas de la Moreneta esq. Can Cabanyes
08160 Montmeló (Barcelona)

Dispone y tiene implantado un sistema de calidad evaluado satisfactoriamente de acuerdo con los requisitos de la norma
(Has implemented a quality system successfully evaluated in accordance with the requirements of the standard)

UNE 73401:95

para las actividades de:

(for the following activities)

Control dimensional, análisis químicos, ensayos mecánicos, ensayos eléctricos
y pruebas neumáticas e hidráulicas.

Dimensional control, chemical analysis and mechanical, electrical, pneumatic and hydraulic tests.

Los detalles de la evaluación se indican en el ASC-288/3

(The details of the evaluation are shown in the)

Válido hasta el (Valid until) 17/07/2025

Cumpliendo los siguientes:
(Fulfilling the following)

Requisitos de calidad (Quality requirements):

N/A

Condicionantes (Conditions):

N/A